



COMUNE
DI
SAN CASCIANO
IN VAL DI PESA
Provincia di Firenze



Tav. 1a

REGOLAMENTO URBANISTICO


Località
Cerbaia

Indagini geologico - tecniche

Carta con l'individuazione delle aree con problematiche idrogeologiche - vulnerabilità degli acquiferi

Settembre 2011

Scala: 1:2.000



Studio Geologico Dott. Geol. Alessandro Murratzu
Via Silvio Pellico, 14/16
Certaldo (FI) - Tel. 0571/651312

Legenda

- █ **E** Acquifero libero in materiali alluvionali (da grossolani a medi, senza alcuna protezione)
- █ **A** Falde sospese in genere o sistemi multifalda con limitate connessioni o semiconfinanti in sabbie e ghiaie
- █ **MB** Rete acquifera in arenarie più o meno fratturate
- █ **B** Falde basse isolate in terreni sabbiosi o ciottolami alternati a notevoli livelli fini e con coperture
- █ **B** Flysch calcarei marnosi, più o meno fratturati o corpi litici inglobati in argilliti, con modesta e locale circolazione idrica
- █ **BB** Complessi sedimentari a grana fine, praticamente privi di circolazione sotterranea

█ Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità

