



COMUNE  
DI  
SAN CASCIANO  
IN VAL DI PESA  
Provincia di Firenze



Tav. 1a bis

REGOLAMENTO URBANISTICO

Località  
**Cerbaia**

Indagini geologico - tecniche

**Carta con l'individuazione delle aree con problematiche idrogeologiche - permeabilità e pozzi**

Settembre 2011

Scala: 1:2.000

Quadro d'unione W



Studio Geologico Dott. Geol. Alessandro Murrattu  
Via Silvio Pellico, 14/16  
Certaldo (FI) - Tel. 0571/651312

**Legenda**

- IMP** Unità litologica a permeabilità molto scarsa
  - SP-P** Unità litologica a permeabilità medio-scarsa per porosità
  - SP-S** Unità litologica a permeabilità medio scarsa per fratturazione
  - MP-P** Unità litologica a permeabilità media per porosità
  - MP-S** Unità litologica a permeabilità media per fratturazione secondaria
  - AP-P** Unità litologica a permeabilità alta per porosità
  - Linee di flusso della falda
  - Linee isofreatiche
  - Zona di rispetto D. Lgs 152/06 art.94
- 
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Pozzo antincendio       | Pozzo agricolo           |
| Pozzo ittico            | Pozzo domestico potabile |
| Pozzo potabile          | Pozzo sconosciuto        |
| Pozzo irriguo           | Pozzo igienico           |
| Pozzo domestico         | Pozzo industriale        |
| Pozzo domestico irriguo |                          |
- 
- Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità

