



COMUNE
DI
SAN CASCIANO
IN VAL DI PESA
Provincia di Firenze



Tav. 1a bis

REGOLAMENTO URBANISTICO


Località
Cerbaia

Indagini geologico - tecniche
con integrazioni a seguito osservazioni recepite
dall'Amministrazione Comunale

**Carta con l'individuazione delle aree con problematiche
idrogeologiche - permeabilità e pozzi**

Giugno 2012

Scala: 1:2.000



Studio Geologico Dott. Geol. Alessandro Murratzu
Via Silvio Pellico, 14/16
Certaldo (FI) - Tel. 0571/651312

- Legenda**
- IMP Unità litologica a permeabilità molto scarsa
 - SP-P Unità litologica a permeabilità medio-scarsa per porosità
 - SP-S Unità litologica a permeabilità medio scarsa per fratturazione
 - MP-P Unità litologica a permeabilità media per porosità
 - MP-S Unità litologica a permeabilità media per fratturazione secondaria
 - AP-P Unità litologica a permeabilità alta per porosità
 - Linee di flusso della falda
 - Linee isofreatiche
 - Zona di rispetto D. Lgs 152/06 art.94
- | | |
|---|--|
| Pozzo antincendio | Pozzo agricolo |
| Pozzo ittico | Pozzo domestico potabile |
| Pozzo potabile | Pozzo sconosciuto |
| Pozzo irriguo | Pozzo igienico |
| Pozzo domestico | Pozzo industriale |
| Pozzo domestico irriguo | |
- Comparti e/o previsioni urbanistiche con singole schede di fattibilità

