

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA PIANO STRUTTURALE – QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Scheda aggiunta a seguito di approvazione RUC


SCHEDA N. 5360

Toponimo ed indirizzo podere il Mandorlo località Ponterotto

Schede 1985: non schedato

CTR 1:5000: foglio 275150

NCT: foglio/particella 52 particella 312 ex particella 22



	OGGETTO	*
A	Rudere di annesso agricolo	SV

(*) Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo;

data rilievo: 12/12/2011

USO ATTUALE		
A	disabitata	
Note : rudere privo di copertura come da foto aerea del 2009		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	nessuna	
note		
ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE		
A		
Coperture	Assenti	
Gronde e cornicioni	Assenti	
Comignoli	Assenti	
Intonaci	Assenti	
Muri a faccia vista	Assenti	
Aperture	Assenti	
Infissi e persiane	Assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	Assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	Assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	scarso	
VALORE		
A	scarso	
AREA DI PERTINENZA valore		
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		assenti
A	Pavimentazione	Assenti
A	Muri a retta in c.a.	Assenti
A	Arredo	Assenti
A	Vegetazione incongrua	Assenti
A	Garage rimessa interrata	Assenti
A	Box	Assenti
A	Parcheggi	Assenti
A	Baracche precarie	Assenti
VISIBILITA'		
Dalla rete stradale		





